



北投廠周界土壤戴奧辛濃度分析結果示意圖93.12.14



內湖廠周界土壤戴奧辛濃度分析結果示意圖93.11.23



木柵廠周界土壤戴奧辛濃度分析結果示意圖93.11.09